



> Retouradres Postbus 1600 3800 BP Amersfoort

College van B&W van Gemeente Hoeksche Waard  
T.a.v.  
Postbus 2003  
3260EA Oud-Beijerland

Smallepad 5  
3811 MG Amersfoort  
Postbus 1600  
3800 BP Amersfoort  
[www.cultureelerfgoed.nl](http://www.cultureelerfgoed.nl)

**Olonummer**  
7617759

**Onze referentie**  
1359042

Datum 24 april 2023  
Betreft Wabo advies omgevingsvergunning rijksmonument

**Bijlagen**  
0

Naam Vliegend Hert  
Adres Molendijk 37  
Postcode/plaats 3295LD 's-Gravendeel  
Gemeente/provincie Hoeksche Waard; Zuid-Holland;  
Monumentnummer 17406

Geacht college,

Op 2 maart 2023 vroeg u mij u te adviseren over de voorgenomen wijziging(en) van bovengenoemd monument op grond van artikel 2.26, derde lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in samenhang met artikel 6.4, eerste lid onder a, van het Besluit omgevingsrecht (Bor). U heeft mij daartoe de aanvraag om een omgevingsvergunning toegezonden.

### Advies

Ik adviseer u de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen met daaraan verbonden de volgende voorschriften:

- Het vervangen van het gevlucht volgens het huidige systeem, dat wil zeggen Oud Hollands in plaats van de reconstructie van systeem Dekker.
- Het traditioneel inboeten van scheurwerk in de molenromp.

Hieronder licht ik toe hoe ik tot dit advies ben gekomen. Bij de beoordeling heb ik de stukken betrokken zoals deze zijn ingediend bij de aanvraag.

## Het plan

Het plan betreft de restauratie van de molen. De belangrijkste planonderdelen zijn de vervanging van het gevlucht en het gaande werk, het herstel van het metsel- en voegwerk, en het herstel van de houten stelling.

## Motivering

De molen dateert uit 1862 en heeft sindsdien veel aanpassingen, verbeteringen en restauraties ondergaan. Sinds het voorjaar van 2022 staat de molen stil vanwege de onbetrouwbaarheid van de roeden. Het is positief dat er nu een plan is gemaakt om de molen weer draai- en maalvaardig te maken.

### *Gevlucht*

Voor het draai- en maalvaardig maken van de molen wordt voorgesteld om het systeem Dekker te reconstrueren. De molen werkte in de periode 1934-1969 volgens dit systeem. Aangezien de molen sinds 1950 niet meer op windkracht heeft gemalen, wordt het functionele gebruik van systeem Dekker verkort tot 16 jaar. In de geschiedenis van de molen heeft dit systeem dus slechts een korte tijd gefunctioneerd. Bovendien is de molenbiotoop nog dermate goed, dat er vanuit technisch oogpunt geen aanleiding bestaat om het huidige Oud Hollands systeem te vervangen door een reconstructie van een eerder toegepast systeem.

### *Gaande werk*

Voor het maalvaardig maken van de molen dient het koppel molenstenen te worden vervangen. De huidige kunstmaalstenen zijn gescheurd en niet meer bruikbaar. Het voorstel is om het huidige koppel te vervangen door een nieuw koppel maalstenen van basalt, dat duurzamer is en een mooier product levert. Ik kan instemmen met dit voorstel.

### *Herstel metsel- en voegwerk*

Het voorstel om scheuren te hechten met RVS lintvoegankers, eventueel versterkt met aan elkaar gelaste en met chemisch anker ingelijmde RCS draadeinden, lijkt niet noodzakelijk. Het inbrengen van ankers in een molen met meerdere tijdlagen en herstelwerk kan een averechts effect hebben. Het traditioneel inboeten heeft in deze situatie de voorkeur. Versterking zou alleen als laatste redmiddel ingezet moeten worden, dus niet eerder dan het aantoonbaar is dat traditioneel inboeten van scheurwerk niet voldoende blijkt te zijn.

### *Houten stelling*

Door gebrekkig onderhoud zijn de liggers en schoren van de houten stelling op verschillende plaatsen aangetast door houtrot. Uit veiligheidsoverwegingen is herstel een prioriteit. Hierbij wordt terughoudend te werk gegaan en uitgegaan van herstel conform bestaand. Ik kan instemmen met het voorstel om de aangetaste delen te herstellen met Azobé.

## Uitgangspunten

Voor meer informatie over aanpassing, restauratie en verduurzaming van rijksmonumenten kunt u onder andere terecht bij '*Uitgangspunten en overwegingen advisering gebouwde en groene rijksmonumenten*' op [www.cultureelerfgoed.nl](http://www.cultureelerfgoed.nl) en op [www.stichtingerm.nl](http://www.stichtingerm.nl)

## Afschrift en tekeningen

Graag wijs ik u erop dat u op grond van het Bor verplicht bent een afschrift van het ontwerpbesluit en van de beschikking, beide met bijbehorende stukken, op te sturen naar de staatssecretaris van OCW, via het Omgevingsloket online of [omgevingsvergunning@cultureelerfgoed.nl](mailto:omgevingsvergunning@cultureelerfgoed.nl).

**Onze referentie**

1359042

### **Vragen**

Mocht u nog vragen hebben over de inhoud van dit advies, dan kunt u contact opnemen met de contactpersoon die in het briefhoofd vermeld staat.

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,  
namens deze,  
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed,