



> Retouradres Postbus 1600 3800 BP Amersfoort

College van B&W van Gemeente Molenlanden  
T.a.v.  
Postbus 5  
2970 AA Bleskensgraaf

Smallepad 5  
3811 MG Amersfoort  
Postbus 1600  
3800 BP Amersfoort  
[www.cultureelerfgoed.nl](http://www.cultureelerfgoed.nl)

**Olonummer**  
7610439

**Onze referentie**  
1360556

Datum 28 april 2023  
Betreft Wabo advies omgevingsvergunning rijksmonument

**Bijlagen**  
0

Naam  
Adres Beneden Tiendweg 8  
Postcode/plaats 2959LA Streefkerk  
Gemeente/provincie Molenlanden; Zuid-Holland;  
Monumentnummer 34924

Geacht college,

Op 6 maart 2023 vroeg u mij u te adviseren over de voorgenomen wijziging(en) van bovengenoemd monument op grond van artikel 2.26, derde lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in samenhang met artikel 6.4, eerste lid onder a, van het Besluit omgevingsrecht (Bor). U heeft mij daartoe de aanvraag om een omgevingsvergunning toegezonden.

#### **Advies**

Ik adviseer u de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen. Hieronder licht ik toe hoe ik tot dit advies ben gekomen. Bij de beoordeling heb ik de stukken betrokken zoals deze zijn ingediend bij de aanvraag.

### **Het plan**

Het plan betreft de restauratie van de Achtkante Molen. Waar nodig worden de bouwkundige onderdelen van de achtkant, zoals de achtkantstijlen, duisplanken, tafelementen en rietlatten hersteld of vervangen. Het rietdek van de achtkant wordt vernieuwd. Onderdelen van het wiekenkruis zoals de roeden en het hekwerk worden vernieuwd.

### **Motivering**

De voorgestelde herstelwerkzaamheden zijn noodzakelijk om de Achtkante Molen voor verval te behoeden en in goede maalvaardige toestand te kunnen houden. De molen is in 1971-1972 voor het laatst gerestaureerd. Toen zijn het rietdek en het wiekenkruis vernieuwd.

#### *Rietdek*

Het ruim vijftig jaar oude rietdek is dun geworden en er waaien regelmatig gaten in. Het wiekenkruis is aan het einde van de technische levensduur gekomen.

#### *Wiekenkruis*

De binnenroede en de askop zijn erg aangetast. De buitenroede is er beter aan toe, maar gelaste roeden uit de jaren zeventig hebben een technische levensduur van ongeveer vijftig jaar. Uit veiligheidsoverwegingen is het raadzaam om beide roeden te vernieuwen. De nieuwe roeden en het bijbehorende timmerwerk komen qua detaillering en kleurstelling overeen met de huidige situatie.

### **Uitgangspunten**

Voor meer informatie over aanpassing, restauratie en verduurzaming van rijksmonumenten kunt u onder andere terecht bij '*Uitgangspunten en overwegingen advisering gebouwde en groene rijksmonumenten*' op [www.cultureelerfgoed.nl](http://www.cultureelerfgoed.nl) en op [www.stichtingerm.nl](http://www.stichtingerm.nl)

### **Afschrift en tekeningen**

Graag wijs ik u erop dat u op grond van het Bor verplicht bent een afschrift van het ontwerpbesluit en van de beschikking, beide met bijbehorende stukken, op te sturen naar de staatssecretaris van OCW, via het Omgevingsloket online of [omgevingsvergunning@cultureelerfgoed.nl](mailto:omgevingsvergunning@cultureelerfgoed.nl).

### **Vragen**

Mocht u nog vragen hebben over de inhoud van dit advies, dan kunt u contact opnemen met de contactpersoon die in het briefhoofd vermeld staat.

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,  
namens deze,  
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed,